

## Holzgleit

Beschreibung: Zur Neutralisierung von Harz. Silikon- und wachsfrei.

Kenndaten: Dichte: ca 0,79 g/cm<sup>3</sup> Farbe: transparent

Bereich: Einsetzbar auf allen Holzbearbeitungsmaschinen als Gleitfilm und zur

Neutralisierung von Harz.

**Erfolg:** ⇒ **Verhindert Korrosion auf blanken Maschinenteilen** 

**⇒** Verdrängt Feuchtigkeit

⇒ Reinigt Einstellräder, Handspindeln und Maßanschläge

**⇒** Kein Verkleben und Verschmieren mit Spänen oder Holzmehl

Anwendung: Holzgleit mit einer Sprühflasche oder einem Pinsel gleichmäßig und dünn

auf den Maschinentisch oder das Gerät auftragen. Bei nicht fach- und sach gerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für

professionellen und industriellen Gebrauch.

Hinweis: Holzgleit darf nicht direkt auf die Werkstückoberfläche aufgetragen

werden. Bei lackierten Teilen sind Vorversuche erforderlich.

Ökologie: Umweltinformation

**⇒** Umweltneutrale Verpackung (PE)

Verpackung völlig restentleert über das Duale System Deutschland entsorgen (Grüner Punkt).

Gefahren- H 226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

hinweise: H 304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H 336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenbaltt

Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre (siehe Packungsaufdruck).

Packungen: Flaschen 1000 ml, Kanister 5 L

Diese Produktinformation wurde auf Grund umfangreicher Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Änderungen auf Grund neuer Erkenntnisse bleiben vorbehalten. Oktober 25

Produktinformation Art. Nr. 944

Spezialprodukt